

味一鉄_ジャーレン



エスエス鉄鍋の空焼き手順

空焼きとは、鋸止めの塗装を焼くことです。
まず鍋をガスコンロにかけ、強火で空焼きをして下さい。

塗膜が焼けてくると煙が出始め中央部より少しづつこげ茶色に変色してきます。さらに焼け続けますと、こげ茶色から青黒く又は青白く変色してきます。(その際ツヤが無くなっています。)
フチの方まで変色するように鍋を動かしながら焼き続けて下さい。煙が出なくなり、フチの方まで青黒く又は青白くなり、ツヤが無くなりましたら空焼き終了です。

次に、鍋がさめましたらクレンザーを使い、スチールタワシで焼いた被膜を取って水洗いしてからお使い下さい。

空焼き時間は商品のサイズ、ガスコンロの機種等により多少異なりますが、約10分前後です。

その際ハンドルが熱くなりますのでタオルもしくはキッチン手袋で手を保護して空焼きを行って下さい。仮に焼き残りがあっても人体には無害です。安心して御使用下さい。鉄鍋は最初が肝心です。

この一連の空焼き作業を行って頂きますともう万全です。さあ、おいしい料理をお作り下さい。

取扱説明書

この製品は、調理するために使うものです。ご使用になる方は、この説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

お使いいただく前に

- 初めてご使用になる前に、取っ手やつまみにぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼っている場合には、シールを外してからご使用ください。
- 初めてお使いになる時は、さび止め用皮膜を取ります。その際は強火で、鍋から黒い煙が出なくなるまで焼いてください。次にクレンザーを使い、スチールタワシで焼いた被膜を取って、水洗いしてからお使いください。(空焼き手順参照)
- 本体、側面、裏面などにあるキズは、表面の塗膜の一部が取れただけですので、使用するには問題ありません。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、ご使用前にお問い合わせのお店または〔お問い合わせ先〕にご相談ください。

安全にお使いいただくために

- 加熱調理中・直後は本体及び取っ手が熱く、やけどの危険がありますので、十分ご注意ください。特に、幼児の手に触れることがないようにご注意ください。
- コンロのせる時、のせ方によっては転倒することがありますので、安定した状態でご使用ください。
- ご使用時にはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調整してください。炎が底面よりはみ出したままでご使用になりますと、取っ手が熱くなりやけどの恐れや、取っ手が損傷し、脱落によるやけどの事故の原因になります。また、2口以上のコンロをお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないよう、取っ手の向きにご注意ください。
- 金属製の調理器具ですので、電子レンジでは使用しないでください。
- 取っ手は金属製なので熱くなります。やけどの原因になりますので鍋つかみ等でお持ちください。
- ご使用中に取っ手がぐらついてきた場合、そのままご使用になりますと、脱落による事故の原因になりますので直ちにご使用を中止してください。
- 取っ手や取っ手取り付け部、つまみがひび割れ、変形など損傷したままでご使用にならないでください。また、ご自分で修理・改造してご使用にならないでください。脱落によるやけどの事故の危険があります。
- 天ぷらなどの揚げ物料理については、火災ややけどの危険がありますので、以下の点にご注意ください。
 - ・調理中は、絶対にそばを離れないでください。短時間に油の温度が上昇し、発火する恐れがあります。
 - ・縁まで油を満たした状態での使用は避けてください。油に引火する恐れがあります。(自安として油の量は半分くらいまでにしてください。)
 - ・調理に際しては、ふたをしないでください。油の温度が異常に高くなり、発火する恐れがあります。

長くお使いいただくために

- 極端な空焼きをしないでください。
- 本体の中に長時間料理を保存すると、鉄製のためさびが生じますので、すぐに料理は他の容器へ移してください。
- 熟した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。変形の原因となります。

お手入れについて

- ご使用後はよく洗って水分および汚れを取り除き、薄く食用油を引いてから収納してください。
- 万一さびが発生した場合は、ペーパーヤスリ等でおとしてください。

その他ご注意いただきたい点について

- 鉄鍋の使い始め
鉄製のフライパン・中華鍋及び北京鍋などの新品を初めて使用する時には、油なしの手入れが必要です。これら鉄鍋にはサビ止めの被膜がついています。下記の空焼きの手順に従って必ず取り除いてください。取り除いておかないと調理中に膜がはがれて料理にまじったり、まだらにはげて、こげつきやすくなったりします。被膜をとり鍋に油がなじんでくると、こげつきやサビを防ぐ役目をしてくれます。

空焼き手順

空焼きとは、サビ止めの塗装を焼くことです。まず鍋をガスコンロにかけ、強火で空焼きをしてください。塗膜が焼けてくると煙が始め中央部より少しづつこげ茶色に変色してきます。さらに焼け続けますと、こげ茶色から青黒く又は青白く変色してきます。(その際ツヤが無くなっています。) 線の方まで青黒く又は青白くなり、ツヤが無くなりましたら空焼き終了です。次に、鍋がさめましたらクレンザーを使い、スチールタワシで焼いた被膜を取って水洗いしてからお使いください。

空焼き時間は商品サイズ、ガスコンロの機種等により多少異なりますが、約10分前後です。その際ハンドルが熱になりますのでタオルもしくはキッチン手袋で手を保護して空焼きを行ってください。仮に焼け残りがあっても人体には無害です。安心してご使用ください。鉄鍋は最初が肝心です。この一連の空焼き作業を行って頂きますともう万全です。さあ、おいしい料理をお作りください。

〔お問い合わせ先〕

株式会社 島本製作所

〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目32番13-202号
03(3808)2041(代表)

SS エスエスの鉄鍋



この度はSS製品をお買い上げ頂きましてありがとうございました。
私共が自信を持ってお勧めできる鉄製品シリーズです。
ぜひご利用ください。